


Инструкция по сборке 1 куб 3 ячейки




Спецификация на панели

| Поз. | Наименование | Кол-во |
|------|-----------------|--------|
| 1 | Горизонтальная2 | 1 |
| 2 | Горизонтальная1 | 1 |
| 3 | Вертикальная5 | 2 |
| 4 | Вертикальная1 | 2 |

Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

| Поз. | Обozn. | Наименование | Кол-во | Примечание |
|------|--------|---|--------|------------|
| 5 | | Стяжка мебельная Zn с неглуб. Пазом, 7,5*50,- | 16 | |
| 6 | | Шкант деревянный, 8*30, Бук | 16 | |

Инструкция по сборке 1 куб 3 ячейки



Спецификация на панели

| Поз. | Наименование | Кол-во |
|------|-----------------|--------|
| 1 | Горизонтальная2 | 1 |
| 2 | Горизонтальная1 | 1 |
| 3 | Вертикальная5 | 2 |
| 4 | Вертикальная1 | 2 |

Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

| Поз. | Обozn. | Наименование | Кол-во | Примечание |
|------|--------|---|--------|------------|
| 5 | | Стяжка мебельная Zn с неглуб. Пазом, 7,5*50,- | 16 | |
| 6 | | Шкант деревянный, 8*30, Бук | 16 | |