


## Инструкция по сборке 1 куб 2 ячейки




### Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Горизонтальная2	1
2	Горизонтальная1	1
3	Вертикальная3	1
4	Вертикальная1	2

### Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

Поз.	Обозн.	Наименование	Кол-во	Примечание
5		Стяжка медельная Zп с неглуб. Пазом, 7,5*50,-	12	
9		Шкант деревянный, 8*30, Бук	12	

## Инструкция по сборке 1 куб 2 ячейки



### Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Горизонтальная2	1
2	Горизонтальная1	1
3	Вертикальная3	1
4	Вертикальная1	2

### Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

Поз.	Обозн.	Наименование	Кол-во	Примечание
5		Стяжка медельная Zп с неглуб. Пазом, 7,5*50,-	12	
9		Шкант деревянный, 8*30, Бук	12	