


Инструкция по сборке 1 куб 4 ячейки




Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Горизонтальная2	1
2	Горизонтальная1	1
3	Вертикальная6	3
4	Вертикальная1	2

Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

Поз.	Обозн.	Наименование	Кол-во	Примечание
8		Стяжка мебельная Zп с неглуб. Пазом, 7,5*50,-	20	
9		Шкант деревянный, 8*30, Бук	20	

Инструкция по сборке 1 куб 4 ячейки



Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Горизонтальная2	1
2	Горизонтальная1	1
3	Вертикальная6	3
4	Вертикальная1	2

Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

Поз.	Обозн.	Наименование	Кол-во	Примечание
8		Стяжка мебельная Zп с неглуб. Пазом, 7,5*50,-	20	
9		Шкант деревянный, 8*30, Бук	20	