



Инструкция по сборке  
10 куб 10 ячеек стеллаж



Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Вертикальная2	2
2	Вертикальная3	1
3	Горизонтальная2	1
4	Горизонтальная1	1
5	Горизонтальная3	4
6	Горизонтальная4	4

Инструкция по сборке  
10 куб 10 ячеек стеллаж



Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Вертикальная2	2
2	Вертикальная3	1
3	Горизонтальная2	1
4	Горизонтальная1	1
5	Горизонтальная3	4
6	Горизонтальная4	4

Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

Поз.	Обозн.	Наименование	Кол-во	Примечание
10		Стяжка мебельная Zп с неглуб Пазом.7,5*50,-	36	
11		Шкант деревянный.8*30,5ук	48	

Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

Поз.	Обозн.	Наименование	Кол-во	Примечание
10		Стяжка мебельная Zп с неглуб Пазом.7,5*50,-	36	
11		Шкант деревянный.8*30,5ук	48	