


## Инструкция по сборке 2 куб 6 ячеек лесенка

Спецификация на панели




Поз	Наименование	Кол-во
1	Горизонтальная1	1
2	Вертикальная3	1
3	Вертикальная1	1
4	Вертикальная3	1
5	Вертикальная3	1
6	Горизонтальная2	4
7	Горизонтальная11	1
8	Горизонтальная11	1

Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

Поз	Обозн	Наименование	Кол-во	Примечание
12		Стяжка мебельная Zп с неглуб. Пазом, 7,5*50,-	26	
13		Шкант деревянный, 8*30, Бук	35	

## Инструкция по сборке 2 куб 6 ячеек лесенка

Спецификация на панели



Поз.	Наименование	Кол-во
1	Горизонтальная1	1
2	Вертикальная3	1
3	Вертикальная1	1
4	Вертикальная3	1
5	Вертикальная3	1
6	Горизонтальная2	4
7	Горизонтальная11	1
8	Горизонтальная11	1

Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

Поз.	Обозн.	Наименование	Кол-во	Примечание
12		Стяжка мебельная Zп с неглуб. Пазом, 7,5*50,-	26	
13		Шкант деревянный, 8*30, Бук	35	